



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : K000

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

15/05/2024

## N° DU PROCÈS-VERBAL

1936

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/06/2024

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S069K190

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Glandiers Est  
Rue du Portugal  
69720 SAINT - LAURENT DE MURE

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT :

NOM ET PRÉNOM : JULIEN

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et  
pays

Date  
d'immatriculation

Date de 1ère mise en  
circulation

GQ (F)

22/06/2016

22/06/2016

Marque

Genre

Carrosserie

IVECO

CAM

FOURGON

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

ZCFC150A2

N2

Type/CNIT

Énergie

N20VECO

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visé par un  
commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

296137

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :

Véhicule à moteur de transport de marchandises

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

### DÉFAILLANCES MAJEURES :

0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : État du véhicule ne  
permettant pas la vérification des points de contrôle

0.6.7.a.2. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU LIMITEUR DE  
VITESSE : Absente ou non conforme

### DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.1.a.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ : Absent  
ou non-conforme

0.6.2.a.1. CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

### Frein de secours :

Efficacité par essieu : indépendance des circuits

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX